

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – PSZOK, zlokalizowanego w miejscowości Będzin przy ul. Paryskiej 11, na terenie PTHU INTERPROMEX Sp. z o.o.
2. Operatorem Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest PTHU INTERPROMEX Sp. z o.o. w Będzinie ul. Paryska 11.
3. PSZOK w jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00.
4. PSZOK przyjmuje odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, wytworzone przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Będzin, z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku.
Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie ostatniej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Będzina.
5. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie przekazywać do PSZOK następujące rodzaje odpadów :
 - Papier,
 - Metal,
 - Tworzywa sztuczne,
 - Szkło,
 - Opakowania wielomateriałowe,
 - Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
 - Przeteterminowane leki i chemikalia,
 - Zużyte baterie i akumulatory,
 - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 - Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 - Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (w ilości do 1 Mg/rok przypadającej na jeden adres),
 - Zużyte opony (z samochodów osobowych o dopuszczalnej masie do 3,5 tony).

Wszystkie wyżej wymienione odpady są przyjmowane przez PSZOK w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości do PSZOK-u muszą być posegregowane według zasad wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina. Nie mogą być zmieszane ani zanieczyszczone innymi odpadami. Szczegóły poniżej:

- Papier należy zbierać do pojemnika/worka w kolorze niebieskim oznakowanego napisem: PAPIER,
- Metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe należy zbierać do pojemnika/worka w kolorze żółtym, oznakowanego napisem: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE,
- Szkło białe i kolorowe należy zbierać do pojemnika/worka w kolorze zielonym, oznakowanego napisem: SZKŁO,

- Odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do pojemnika/worka w kolorze brązowym, oznakowane: BIO,
- Chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz powinny zawierać etykiety, na podstawie których można jednoznacznie określić co zawiera opakowanie.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być dostarczany luzem. Sprzęt powinien być kompletny.
- Odpady wielkogabarytowe dostarczane do PSZOK muszą być opróżnione z zawartości i pozbawione elementów szklanych.

7. Wymienione w punkcie 5 odpady będą magazynowane selektywnie w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska oraz zostaną przekazane do podmiotów, posiadających zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów.

8. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK, po weryfikacji dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia itp.

9. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów w przypadku:

- Stwierdzenia, że dostarczone odpady nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych do PSZOK, zgodnie z zał. nr 1 do Regulaminu korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - PSZOK.
- Stwierdzenia, że dostarczono odpady nieposegregowane lub zanieczyszczone innymi odpadami.
- Gdy odpady zawierają azbest, papę, itp.
- Gdy dostawca odpadów nie okaże wymaganych dokumentów potwierdzających dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów, w szczególności substancji niebezpiecznych.
- Stwierdzenia, że odpad nie jest odpadem komunalnym (patrz „POUCZENIE”).

10. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym formularzu, który zawiera dane przekazującego odpady (imię i nazwisko), adres zamieszkania oraz datę przyjęcia odpadu, jego rodzaj i wagę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11. Wszyscy korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu i poleceń pracownika punktu.

12. Wszelkich informacji o pracy PSZOK udziela pracownik PSZOK na miejscu tj. 42-500 Będzin , ul. Paryska 11 lub pod nr tel. (32) 267-60-00.

13. Przypadki niewłaściwego świadczenia usługi przez prowadzącego PSZOK, właściciele nieruchomości mogą zgłaszać:

a) pisemnie na adres Urząd Miejski w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin lub pocztą elektroniczną na adres: odpady@um.bedzin.pl;

b) telefonicznie pod numerem telefonu: 32 267 92 06, 32 267 92 01;

c) ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin.


14. Regulamin korzystania z obiektu jest dostępny na stronie internetowej www.interpromex.pl.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art.3 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r, poz. 1987) odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.


2.W przypadku odpadów niezawierających odpadów niebezpiecznych, wytwarzanych na nieruchomościach niezamieszkałych, zaliczenie ich do kategorii odpadów komunalnych odbywa się z uwzględnieniem kryteriów: podobieństwa składu, podobieństwa charakteru oraz ilości wytworzonych odpadów.

Wiceprezes Zarządu



Mateusz Fajon

Prezes Zarządu



Oliwer Topolski

**WYKAZ KODÓW ODPADÓW PRZYJMOWANYCH
W „PSZOK” PTHU INTERPROMEX Sp. z o.o.**

| LP. | KOD | RODZAJ ODBIERANEGO ODPADU |
|-----|------------|---|
| 1. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 3. | 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 4. | 15 01 04 | Opakowania z metali |
| 5. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |
| 6. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe |
| 7. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
| 8. | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów |
| 9. | 15 01 10 * | Opakowania zawierające pozostałości z substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 10. | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) ,włączenie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi. |
| 11. | 16 01 03 | Zużyte opony |
| 12. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 13. | 17 01 02 | Gruz ceglany |
| 14. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
| 15. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałowych ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające substancji niebezpiecznych |
| 16. | 17 02 01 | Drewno |
| 17. | 17 02 02 | Szkło |
| 18. | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne |
| 19. | 17 03 02 | Asfalt |
| 20. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz |
| 21. | 17 04 02 | Aluminium |
| 22. | 17 04 03 | Ołów |
| 23. | 17 04 04 | Cynk |
| 24. | 17 04 05 | Żelazo i stal |
| 25. | 17 04 06 | Cyna |
| 26. | 17 04 07 | Mieszanki metali |
| 27. | 17 04 11 | Kable |
| 28. | 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) |
| 29. | 17 06 04 | Materiały izolacyjne (bez azbestu i substancji niebezpiecznych) |

Wiceprezes Zarządu
[Podpis]
Marek...

Prezes Zarządu
[Podpis]
Tomasz...

| | | |
|-----|-----------|--|
| 30. | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips (bez sub. Niebezpiecznych) |
| 31. | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu (bez sub.niebezpiecznych) |
| 32. | 20 01 01 | Papier i tektura |
| 33. | 20 01 02 | Szkło |
| 34. | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
| 35. | 20 01 10 | Odzież |
| 36. | 20 01 11 | Tekstylia |
| 37. | 20 01 13* | Rozpuszczalniki |
| 38. | 20 01 14* | Kwasy |
| 39. | 20 01 15* | Alkalia |
| 40. | 20 01 15* | Odczynniki fotograficzne |
| 41. | 20 01 19* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) |
| 42. | 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
| 43. | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
| 44. | 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne |
| 45. | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
| 46. | 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
| 47. | 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 |
| 48. | 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
| 49. | 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 |
| 50. | 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 51. | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |
| 52. | 20 01 33* | Baterie i akumulatory (ołowiowe, niklowo-kadmowe, zawierające rtęć) oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie |
| 53. | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż w 20 01 33 |
| 54. | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,23 zawierające niebezpieczne składniki |
| 55. | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 23, 35 |
| 56. | 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |
| 57. | 20 01 38 | Drewno inne niż 20 01 37 |
| 58. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
| 59. | 20 01 40 | Metale |
| 60. | 20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 |
| 61. | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny |
| 62. | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
| 63. | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
| 64. | 20 02 03 | Inne odpady nie ulegające biodegradacji |
| 65. | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
| 66. | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podrupach |

Wiceprezes Zarządu

[Podpis]
Mieczysław

Prezes Zarządu

[Podpis]
Olivera Topolnicki